



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA GUARANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0847-42	FECHA:	16/04/2024



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE MALLA PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE MALLA PERIMETRAL



PINTURA DE INTERIOR Y EXTERIOR



Sustitución e instalación de estufa completa (incluye polletón, plancha de metal y chimenea)



REPARACIÓN DE PISO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA GUARANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0847-42	FECHA:	16/04/2024



Mantenimiento a pila



Sustitución e instalación de estufa completa (incluye polletón, plancha de metal y chimenea)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

