

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAN PONCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0856-42	FECHA:	6/3/2024



Foto 1: Sustitución o instalación de lámina troquelada aluzin



Foto 2: Sustitución o instalación de estructura de soporte de metal




Foto 3: Sustitución o instalación de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución o instalación de piso cerámico



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujetones, aplicación de pintura)



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAN PONCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0856-42	FECHA:	6/3/2024



Foto 1: Instalación de ventana PVC corrediza



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustición o instalación de canal de metal



Foto 4: Sustición o instalación de bajada de agua pluvial de tubo PVC 3"



Foto 5: Sustición interruptores simples



Foto 6: Sustición de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rose ameliz Vasquez Ramos
 Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

