

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAN PONCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0856-42	FECHA:	6/08/2024



Foto1: Sustitución o instalación de lámina troquelada aluzin



Foto 2: Sustitución o instalación de estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución o instalación de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución o instalación de piso cerámico




Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa amelia Vasquez Pineda  
 Firma y sello del Presidente de la OEA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAN PONCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0856-42	FECHA:	6/08/2024



Foto1: Instalación de ventana PVC corrediza



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustitución o instalación de canal de metal



Foto 4: Sustitución o instalación de bajada de agua pluvial de tubo PVC 3"



Foto 5: Sustitución interruptores simples



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Rosanelic Vargas Rangel

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Handwritten signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAN PONCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0858-42	FECHA:	6/08/2024



Foto 1: Impermeabilización de losa




Foto 2: Sustitución inodoro



Foto 3: Sustitución o instalación de lavamanos



Foto 4: Sustitución o instalación de lavamanos



Foto 5: Instalación de grada para ingreso a corredor



Foto 6: Cajuela de block para piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Amelia Vasquez Pardo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION