



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VERAPACES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0916-42	FECHA:	ABRIL DE 2024




SUSTITUCION DE PILA DE UN LAVADERO



MENTENIMIENTO A ESTUFA RURAL



SUSTITUCION INNODORO



REPARACION DE AZULEJO




SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



SUSTITUCION DE PILA DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VERAPACES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0916-42	FECHA:	ABRIL DE 2024




SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

