



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL MIRADOR II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0938-43	FECHA:	10/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glemia Dorelia Vides
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL MIRADOR II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0938-43	FECHA:	10/06/2024



Sustitución de pila de concreto por pila plástica de dos lavaderos



Sustitución de pila de concreto por pila plástica de dos lavaderos



Sustitución de piso de torta de concreto dañada por piso ceramico en el area de las aulas

Sustitución de ventanas de estructura de lámina por metal mas vidrio

Sustitución de ventanas de estructura de lámina por metal mas vidrio

Sustitución de puerta de lámina por puerta metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glennia Dorelia Videla
 Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

