



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODO Anexa A EORM Aldea El mestizo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Mestizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0961-42	FECHA:	28/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ORF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea El Mestizo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mestizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0961-42	FECHA:	28/07/2024



Foto 7: Sustitución de torta de concreto de cemento. ✓



Foto 8: caminamiento de torta de concreto (banquetas) ✓



Foto 9: caminamiento de torta de concreto (banquetas) ✓




Foto 10: caminamiento de torta de concreto (banquetas) ✓



Foto 11: caminamiento de torta de concreto (banquetas) ✓




Foto 12: caminamiento de torta de concreto (banquetas) ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea El Mestizo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Mestizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0961-4 <i>11V</i>	FECHA:	28/07/2024




Foto 13: Reparación de estructura metálica de 2x1 incluye(lijado, sepillado, y pintura)



Foto 14: Reparación de estructura metálica de 2x1 incluye(lijado, sepillado, y pintura)




Foto 15: Reparación de estructura metálica de balcones de ventanas (lijado, sepillado, y pintura)



Foto 16: pintura de interiores y exteriores.



Foto 16: sustitución e instalación de puertas de la cocina.




Foto 17: sustitucion e instalación de puertas de metal de la bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juan Antonio*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Eduardo*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea El Mestizo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Mestizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0961-44 <i>20X</i>	FECHA:	28/07/2024




Foto 18: sustitución de pila de concreto por pila prefabricada. ✓




Foto 19: Sustitución o instalación de canales y bajadas de agua pluvial. ✓



Foto 20: Sustitución o instalación de canales y bajadas de agua pluvial. ✓




Foto 21: sustitución e instalación de ventana con abarrotos a pvc de 1.50x0.78 mts2. ✓




Foto 22: sustitución e instalación de ventana con abarrotos a pvc de 1.67x0.78 mts2. ✓




Foto 23: sustitución de las ventanas de la bodega con abarrotos por pvc. ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

