

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shin Shin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0996-43	FECHA:	Abril del 2024




Sustitucion de estructura de metal de ventana



Sustitucion de estructura de madera, por metal



Sustitucion de puerta



Instalacion de balcones de metal



sustitucion de mingitorio y inodoro




Sustitucion de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

