



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOÑA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0997-42	FECHA:	04/10/2024



Foto 13: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calbre 26



Foto 14: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal (costanera)



Foto 15: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal (costanera)



Foto 16: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc cal 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOÑA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0997-42	FECHA:	04/10/2024




Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de metal (Costanera) por estructura de similar consistencia



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal (Costanera) por estructura de similar consistencia




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal (Costanera) por estructura de similar consistencia



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de circulación oxidada por barandales de metal galvanizado más pintura



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de circulación oxidada por barandales de metal galvanizado más pintura




Foto 6: Sustitución de lavamanos de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPR

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOÑA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0997-42	FECHA:	04/10/2024



Foto 7: Sustitución de lavamanos



Foto 8: Sustitución de sanitarios con sus accesorios



Foto 9: Sustitución de sanitarios con sus accesorios



Foto 10: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 11: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 12: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEFA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

