



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caser+io El Tecolote, Aldea El Mestizo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tecolote, Aldea El Mestizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1048-43	FECHA:	Mayo de 2024



Foto1: Sustitución de piso del aula



Foto 2: Sustitución de piso rústico por cerámico




Foto 3: Sustitución de encaminamientos del aula



Foto 4: Sustitución de encaminamientos del aula



Foto 5: Sustitución de Servicios sanitarios y piso cerámico



Foto 6: Sustitución de cocina rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caser+io El Tecolote, Aldea El Mestizo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tecolote, Aldea El Mestizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1048-43	FECHA:	Julio de 2024



Foto7: Sustitución de banqueta alrededor de los baños



Foto 8: Instalación de canlas y bajadas de agua pluvial.




Foto 9: Sustitución de pintura de interior de aula.




Foto 10: Sustitución de pintura de exterior de aula.



Foto 11: Sustitución de pintura de baños.




Foto 12: Reparación de puertas (lijado y pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío El Tecolote, Aldea El Mestizo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tecolote, Aldea El Mestizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1048-43	FECHA:	Julio de 2024



Foto 7: Sustrucción de red de drenajes. ✓



Foto 8: Sustrucción de encaminamiento. ✓



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

