

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN- PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1097-42	FECHA:	JUNIO DE 2024



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A PILA DE UN LAVADERO ✓



AZULEJO EN ESTANTE DE COCINA ✓



INSTALACIÓN DE PUERTAS DE GABINETE EN MESA DE CONCRETO ✓



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL ✓



PINTRA EN MUROS ✓




INSTALACIÓN DE MALLA GALVANIZADA TIPO CICLON Y TUBO HG ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN- PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1097-42	FECHA:	JUNIO DE 2024







REPELLO EN MURO PERIMETRAL /



CERNIDO EN MURO PERIMETRAL /



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 
---	---	---