



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Cein Pain Caserío La Puerta, Aldea Santa Teresa Iguana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Puerta, Aldea Santa Teresa Iguana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1104-42	FECHA:	18/06/2024



Sustitución de ventanas de vidrio y metal por ventanas corredizas de pvc



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de planchas de concreto del area del patio



Sustitución de pila de concreto de 2 lavaderos



Sustitución de depósito de agua de 1100 Lt.



Sustitución de lámina troquelada por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ANEXA A EORM CASERIO LA PUERTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1104-42	FECHA:	3663-4311




Mantenimiento a estructura de metal de ventana




Sustitución de vidrios




Sustitución de piso cerámico



Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Reparación de planchas de concreto de patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Cein Pain Caserío La Puerta, Aldea Santa Teresa Iguana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Puerta, Aldea Santa Teresa Iguana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1104-42	FECHA:	18/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPE  
 Caserío la Puerta  
 Aldea Santa  
 Teresa Iguana  
 Gualán, Zacapa



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

