

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL -PAIN- ALDEA A	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACHIOTES ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1116-42	FECHA:	3/22/2024



Foto 1: Sustrucción de Cubierta de lamina troquelada calibre 26




Foto 2: Sustrucción de techo de madera por un estructura de metal



Foto 3: Aplicación de pintura a muros interiores y exteriores




Foto 4: Reparación de Entrada trasera expuesta



Foto 5: Reparación de muros perimetrales



Foto 6: Sustrucción y reparación de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nelly Adaly Mejía Sosá
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

