

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ALDEA GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GARCÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1122-42	FECHA:	13/03/2024



Foto 7: Reposición de estructura de techo en entrada de la escuela.




Foto 3: Instalación de ventanas corredizas de PVC en salón de clases.



Foto 4: Instalación de ventanas corredizas con cedazo de PVC de la cocina.



Foto 5: Servicios Sanitarios




Foto 5: Losa de patio



Foto 6: Sustitución de área de cocina (pila)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Mirexa Aidana  

Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ALDEA GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GARCÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	37-04-1122-42	FECHA:	13/03/2024



Foto 6: Reparación de paredes y cernido de paredes.




Foto 7:




Foto 8:




Foto 9:



Foto 10:




Foto 11:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Mireya Aldana

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

