



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA CUCHILLA TENDIDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUCHILLA TENDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1127-42	FECHA:	28/03/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



FOTO 4: MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL



FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA




Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA A PUERTAS DE METAL



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE CHIMENEA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

IAJ

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

