



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No 457 ALDEA GUARANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1144-45	FECHA:	30/06/2024



Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Sustitución de puerta en servicios sanitarios




SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS PARA DEPOSITOS



SUSTITUCIÓN DE INODORO





Sustitución de piso de cemento liquido por daños significativos



Sustitución de piso de torta de concreto por daños visibles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Dilsa Ramos</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	---


OPF NUFED No. 457
ORGANIZACIÓN DE PADRES Y FAMILIAR ALDEA GUARANJA GUALÁN, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 457 Aldea Guaranja	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guaranja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1144-45	FECHA:	30/06/2024



Pintura en muros interiores y exteriores en aulas y sanitarios



Reparación de muro perimetral de block hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Sustitución de piso de cemento liquido



Sustitución de piso de torta de concreto



Retiro de mesas y bancas de concreto existentes



Retiro de mesas y bancas de concreto existentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

<p><i>Dilsa Ramos</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

