


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tempisque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1167-42	FECHA:	ABRIL DE 2024




Sustitucion lamina, por lamina troquelada calibre 26



Sustitucion de soporte por metal




Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Sustitución de canal de PVC



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Johana Natali Ssch...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tempisque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1167-42	FECHA:	ABRIL DE 2024





Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Mantenimiento a portones de metal



Reparación a sistema eléctrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Johana Natali Sújite

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público