CÓDIGO DEL

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FECHA:

SITUACIÓN DEFICIENCIA	AS DETERMINADAS PREVIO	X	DURANTE	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNIC	CIPIO: GUA	LÁN	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I FUUP ANEXA A FURM ALUEA LOS ILLES I		CIÓN DEL BLECIMIENTO: ALDI	ALDEA LOS JUTES	



19-04-1242-42

Foto1: Sustitución de balcones de metal



30/05/2024

Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal de puertas (Lijado, cambio de tubo, sujeciones, cepillado y aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 5. Reparacion de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicional

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.