



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ALDEA PUERTO DE GOLPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUERTA DE GOLPE, TECULUTÁN, ZACAPAUTÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1905-0004-42 19-05-0004-42	FECHA:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2,024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DEMADERA A ESTRUCTURA DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO




Foto 4: INSTALACION DE MOSQUITEROS EN VENTANAS




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

