



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS BORDOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS BORDOS, TECULUTÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0008-43	FECHA:	14 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: Sustrucción de Tapial de Malla a Block + mano de Obra.




Foto 2: Pintado en Muros interiores



Foto 3: Pintado en Muros interiores



Foto 4: Reparación de Cableado eléctrico .



Foto 5: Reparación de Cableado eléctrico .



Foto 6: Reparación de Cableado eléctrico .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evelyn Lorecia Oliva García
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS BORDOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS BORDOS, TECULUTÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0008-43	FECHA:	14 DE OCTUBRE DE 2024



Foto7: Sustitución de piso a piso con Ceramico en Aula 1.




Foto 8: Sustitución de piso a piso con Ceramico en Aula 2.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evelyn Lucrecia Oliva Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

