

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL REMOLINO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL REMOLINO, TECULUTAN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0010-43	FECHA:	03 DE ABRIL DE 2,024




Falta de Iluminación en Aula



Falta de Tomacorrientes en Aula



Cielo Falso Dañado por Goteras en Cubierta



Ingreso de animales por ventanas





Muro de Circulación a Cambiar malla por block



Caja de Agua sin tapadera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Silvia Alva</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--