



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL REMOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0010-43	FECHA:	5/08/2024



Foto1: TRABAJANDO ILUMINACIÓN EN AULA



Foto 2: INSTALANDO TOMACORRIENTES



Foto 3: TRABAJANDO GOTERAS DE CUBIERTA



Foto 4: COLOCANDO MATERIAL PARA QUE NO INGRESEN ANIMALES



Foto 5: TRABAJANDO MURO PERIMETRAL



Foto 6: TAPADERA DE CAJA DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

