



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL REMOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0010-43	FECHA:	5/08/2024



Foto1: ILUMINACION DE AULA TERMINADA



Foto 2: INSTACION DE TOMACORRIENTE



Foto 3: SE INSTALO EL CIELO FALSO QUE FALTABA DEBIDO A LAS GOTERAS DE AGUA



Foto 4: COLOCANDO MATERIAL PARA QUE NO INGRESEN ANIMALES



Foto 5: MURO DE CIRCULACIÓN DE BLOK SE CAMBIO POR EL DE MALLA



Foto 6: TAPADERA DE CAJA DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

