



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Sistema

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0034-42	FECHA:	05 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: sustitución de ventanas en mal estado por balcón



Foto 2: Sustitución de piso por piso antideslizante en baños



Foto 3: Sustitución de canal de metal + bajada pluvial




Foto 4: Cerramiento de mojinete + mano de obra



Foto 5: Azulejo en baño



Foto 6: Sustitución de azulejo en mesas y bancas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mavisol Alonzo

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0034-42	FECHA:	05 DE AGOSTO DE 2024



Foto 7: sustitución de ventana en mal estado por balcón y ventana de paletas



Foto 8: Reparación de banqueta de concreto y banca



Foto 9: pintura en paredes dañadas



Foto 10: Mantenimiento a Portón



Foto 11: Reparación de cuneta de concreto



Foto 12: Sustitución de puerta en servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marisol Alouz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

