

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA AEORM AL ESTABLECIMIENTO:	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS BORDOS, TECULUTAN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0035-42	FECHA:	03 DE ABRIL DE 2024




Ventanas en módulos de baños en mal estado



Puerta de ingreso a baños en mas estado



Puerta de baños en mal estado



Techo de modulo de baños en mal estado



Accesorios de tinacos descompuestos



Falta de repello en pared de área para actividades frente a salones de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Evelyn Lucivera Oliva Gavira
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA MIXTA ALDEA LOS BORDOS, TECULUTAN, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo
[Signature]
DIRECCIÓN ESCUELA MIXTA ALDEA LOS BORDOS, TECULUTAN, ZACAPA