



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS PALMARES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0042-42	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: muros perimetral que es dañado constantemente por las actividades deportivas de la cancha, se propone cambio de malla por block.




Foto 2: vista de la escuela la cual no cuenta con área de cocina.




Foto 3: malla existente con daños en toda su extensión, necesita reparación.




Foto 4: módulos de descanso y comedor, no cuentan con techo.




Foto 5: área donde se instalará una cubierta y piso de concreto para ubicar una estufa rural.



Foto 6: ventanería dañada, se propone la instalación de ventanería PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

