



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. PROFA. ISABEL GAMERO MENDOZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0203-43	FECHA:	28.05.2024



AGREGAR DESCRIPCION A UNAS FOTOGRAFIAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yolanda Caldera
Firma y sello del Presidente de la OPF





Lucy
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. PROFA. ISABEL GAMERO MENDOZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0203-43	FECHA:	28.05.2024





Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Wilma Yolanda Cealda M. R.
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. PROFA. ISABEL GAMERO MENDOZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0203-43	FECHA:	28.05.2024

	
<p>4.8 SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE</p>	<p>4.8 FALTA descripción.</p>

	
<p>4.8 FALTA descripción.</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Wilma Yolanda Caldera Méz</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>Lucy</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

