

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VEGA DEL	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DEL COBAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0204-43	FECHA:	17/05/2024



INSTALACION DE 55 M<sup>2</sup> DE MOSQUITEROS EN AULAS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO



SUMINISTRO E INSTALACION DE 142 M<sup>2</sup> DE ESTRUCTURA DE METAL Y 142 M<sup>2</sup> DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN AREA DE ESCENARIO Y AREA CONTINUA A CUARTO GRADO.



SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES EN AREA DE AULA DE 4 GRADO Y AULA DE AULA DE TELESECUNDARIA ANEXA AL ESTABLECIMIENTO



MANTENIMIENTO A 7 PUERTAS DE METAL DEL MISMO ESTILO Y MEDIDADAS EN AULAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 SANITARIOS EN AREA DE BAÑOS



SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO EN AREA DE ENTRADA DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yennifer Sanchez

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

