

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VEGA DEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DEL COBAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0204-43	FECHA:	30/08/2024



INSTALACION DE 55 M² DE MOSQUITEROS EN AULAS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO



SUMINISTRO E INSTALACION DE 72 M² DE ESTRUCTURA DE METAL Y 72 M² DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN AREA DE ESCENARIO.



SUMINISTRO E INSTALACION DE 70 M² DE ESTRUCTURA DE METAL Y 70 M² DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN AREA EXTERIOR DE AULA DE CUARTO "A".



MANTENIMIENTO A 7 PUERTAS DE METAL DEL MISMO ESTILO Y MEDIDAS EN AULAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 SANITARIOS EN AREA DE BAÑOS



SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO EN AREA DE ENTRADA DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yenifer Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VEGA DEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DEL COBAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0204-43	FECHA:	30/08/2024



SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE 3 ML EN AREA DE AULA DE 4 GRADO



SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE 13 ML EN AREA DE AULA DE AULA DE TELESECUNDARIA ANEXA AL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yenifer Sanchez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

