


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECUTUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea El Arco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Arco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0206-43	FECHA:	




Pintura muro




Sustitución de piso de concreto por ceramico



Sustitución canal pluvial



cielo falso



Sustitucion de lamina, por lamina troquelada



Cielo falso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas:

*Ingrid Marisol Franco*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

