



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Teculután, Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los Puentes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Puentes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0207-43	FECHA:	




Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto




Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Sandra Liliang Sigales</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	---	--