



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM COLONIA EL MILAGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MILAGRO I Y II, TECULUTÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0209-42	FECHA:	21/05/2024



FOTO 1: Sustrucción de dos inodoros.



FOTO 2: Sustrucción de lavamanos.



FOTO 3: Reparación o sustitución de azulejos, Sustrucción de puertas en Servicios sanitarios.



FOTO 4: Cambio de ventana balcón a balcón



FOTO 5: Cambio de ventana balcón a balcón,



FOTO 6: Sustrucción de lámparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar observaciones y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM COLONIA EL MILAGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MILAGRO I Y II, TECULUTÁN, ZACAPA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0209-42	FECHA:	21/05/2024



FOTO 7: Sustrucción de piso cerámico



FOTO 8: Instalación de pila de concreto con azulejo



FOTO 9: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 10: Sustrucción de puertas principales



FOTO 11: Reparación de tubo HG y malla Galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y astipular el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

