



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zcapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Milagro, Caserío Maribel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0209-42	FECHA:	12 de Junio de 2024



Foto1: Pintando



Foto 2: Pintando



Foto 3: Colocando Azulejo nuevo



Foto 4: Quitando ventanales



Foto 5: Colocando Ceramico



Foto 6: Colocando Puerta Nueva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

