

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA EL MILAGRO, CASERIO MARIBEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MILAGRO, CASERIO MARIBEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0209-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: 1.1 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL



Foto 2: 1.2 SUSTITUCION DE INODOROS



Foto 3: 1.3 PINTURA EN MUROS INTERIORES



Foto 4: 2.1 SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR VENTANAS PVC




Foto 5: 3.1 INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA




Foto 6: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CAL 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPEF FAMILIA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

