


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | TECULUTAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL OREGANAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL OREGANAL, TECULUTAN, ZACAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-05-0210-43 | FECHA: | 26 DE FEBRERO DE 2024 |




Pintura en mal estado

19



Baranda Inexistente



Pintura de Servicios Sanitarios en mal estado



Puertas de Servicios Sanitarios en mal estado



Corrosion en las puertas



Puertas de Aulas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público