


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA BARRANCO COLORADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0586-42	FECHA:	28.05.2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*María Fernanda*  
Firma y sello del Presidente de la D.P.P.  


*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M. ALDEA BARRANCO COLORADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0586-42	FECHA:	28.05.2024




2.4 SUSTITUCION DE VENTANALES DE METAL POR VENTANAS PVC



2.5 SUSTITUCION DE VENTILADORES




3.1 PINTURA DE PAREDES



3.5 SUSTITUCION DE LAMINAS DE TECHO



4.1 SANEAMIENTO DE TERRAZA



4.2 PINTURA DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria fernanda*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

