



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM EL ARCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARCO, TECULUTAN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0657-42	FECHA:	




Foto 1: Mantenimiento a Estructura (lijado, Cambio de tubo, Cepillado, Aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitucion y Fabricacion de Balcones




Foto 3: Instalacion de Mosquiteros en ventanas de Aulas



Foto 4: Mantenimiento a Estructura de techo



Foto 5: Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 20




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Teresa Najera
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y sello del Director Centro Educativo Público

