



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Puentes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0681-42	FECHA:	24/05/2024



1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc



2.1 Sustitución de estructura soporte metal por metal



3.1 Mantenimiento a puertas de metal



3.2 Sustitución de puerta a servicio sanitario



3.3 Sustitución de puerta de ingreso



4.1 Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Puentes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0681-42	FECHA:	24/05/2024



5.1 y 5.2 Sustitución de Canal y Bajada de Agua pluvial ✓



6.1 Pintura a muros interiores y exteriores ✓



7.1 Sustitución de ventiladores en modulo de aula #2 ✓



8.1 Mantenimiento a portón de metal ✓




9.1 Baranda sobre muro perimetral ✓



10.1 Sustitución de lampara modulo de aula #1 ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Párvulos, Caserío Los Puentes, Teculután, Zacapa



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Puentes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0681-42	FECHA:	24/05/2024



11.1 Sustitución de accesorios de depósito de agua ✓





12.1 y 12.2 Sustitución de estufa rural y mueble de concreto y azulejo para alimentos ✓



12.3, 12.4 y 12.5 Abertura de ventana, balcon y ventana de PVC ✓



13.1 Cernido en muro ✓



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  