

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL REMOLINO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL REMOLINO, TECULUTAN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1905 0793 42	FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2,024




Foto1: Reparación de Porton de Metal de 4 metros de largo x 250 de alto.



Foto 2: Reparación de Porton de Metal de 4 metros de largo x 250 de alto.




Foto 3: Sustitución de Maya por Block + mano de obra.



Foto 4: Sustitución de Maya por Block + mano de obra.




Foto 5: Sustitución de muro por muro con su cernido gris para que no se filtre a las aulas.




Foto 6: Sustitución de muro por muro con su cernido gris para que no se filtre a las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Silvia Alvarez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--