

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL -CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS PUENTES, TECULUTÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0892-42	FECHA:	05 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: Demolición de muro y concreto de la Escuela



Foto 2: Demolición de muro y concreto de la Escuela



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5: Muro de Contención ya terminado




Foto 6: Piso concreto y techado del Patio ya terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

M. J. Jaramila
Firma y sello del Presidente de la OPR



K. Rosyáñez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

