



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUNTA DEL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0002-42	FECHA:	28 DE MAYO 2024



Foto 1: sustitución de plancha de concreto.



Foto 2: Instalación de canal de metal



Foto 3: colocación de balcanones de metal.



Foto 4; sustitucion de piso de concreto por piso cerámico.




Foto 5: sustitución de estufa rural



Foto 6: sustitucion de puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma / Sello Director Centro Educativo Público

