



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUNTA DEL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0003-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO ✓



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA DE AGUAS HÉRVIDAS ✓



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA DE AGUAS HÉRVIDAS ✓




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PLANCA DE CONCRETO EN PATIO ✓




Foto 5: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC ✓







Foto 6: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OP PADRES DE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
