

NOMBRE DEL

CÓDIGO DEL

ESTABLECIMIENTO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DIRECCIÓN DEL

FECHA:

ESTABLECIMIENTO:

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO		Х	DURANTE		POSTERIOR		
DEPARTAMENTO:	Zacapa			MUNICIPIO:	Usumatlán		



19-06-0009-45

Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria

Foto 1: Pintura de todo el centro educativo



Aldea La Palmilla, Usumatlán, Zacapa.

Foto 2: Pintura de balcones y puertas de aulas

14/08/2024



Foto 3: Pintura de puertas de baños



Foto 4: Pintura de portón de entrada



Foto 5: Sustitución cerramiento de madera por block en modulo de dirección.



Foto 6: Sustitución de lámina por lámina y estructura de soporte metal (costanera) en módulo de dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatlán	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Palmilla, Usumatlán, Zacapa.	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0009-45	FECHA:	14/08/2024	
Foto 7: Fabricación modulo dirección.	n de puerta de metal y 2 balcones de metal en ventana		ón e instalación de cielo falso en modulo de aula1	
Observación: Si es necesa	rio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas		MAN	
ouservacion: 51 es necesa	Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sèllo Director Centro Educativo Público	