



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0010-45	FECHA:	24/05/2024



FOTO 1: RAMPA DE ACCESO



FOTO 2: INSTALACION PISO CERAMICO EN MODULO 2



FOTO 3: COLOCACIÓN DE VENTANA PVC



FOTO 4: REPARACIÓN DE AREA DE PILA (MURO DE CONCRETO)



FOTO 5: FUNDICION PISO CONCRETO EN MODULO 2



FOTO 6: REPARACIÓN DE GRADAS DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa María

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0010-45	FECHA:	24/05/2024



FOTO 7: INSTALACION PISO CERAMICO EN MODULO 2 LUEGO DE SER INSTALADA LA TORTA DE CONCRETO



FOTO 8: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO



FOTO 9: SUSTITUCION DE ACCESORIOS EN LAVAMANOS



FOTO 10: SUSTITUCION E INSTALACION DE MINGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa María
Firma y sello del Presidente de la OPF



Edmundo Mel
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

