

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Municipio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Prof. "Héctor Manuel Paiz"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jute, Ususmatlán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0217-43	FECHA:	52029954



Foto1: Retiro de lámina existente, Mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26 y mantenimiento de puertas.




Foto2: Retiro de lámina existente, Mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26 y mantenimiento de puertas.



Foto3: Retiro de lámina existente, Mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26 y mantenimiento de puertas.



Foto4: Retiro de lámina existente, Mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26 y mantenimiento de puertas.



Foto5: Retiro de lámina existente, Mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26 y mantenimiento de puertas.



Foto6: Retiro de lámina existente, Mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26 y mantenimiento de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Caring Masia Chacón Rivas
Firma y sello del Presidente de la OPE



Román Antonio Blandino
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

