



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUIJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0218-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC 100 PSI DE 4 PULGADAS CON SU RESPECTIVA CAJA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC 100 PSI DE 4 PULGADAS CON SU RESPECTIVA CAJA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC 100 PSI DE 4 PULGADAS CON SU RESPECTIVA CAJA



Foto 4: PINTURA GENERAL EN INTERIOR Y EXTERIOR ( NO CONTANDO BAÑOS AULAS DE PARVULOS, COCINA Y MURO PERIMETRAL)



Foto 5: PINTURA GENERAL EN INTERIOR Y EXTERIOR ( NO CONTANDO BAÑOS AULAS DE PARVULOS, COCINA Y MURO PERIMETRAL)



Foto 6: REPOSICIÓN DE PORTÓN CON ALTURA DE 3 MTS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUIJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0218-43	FECHA:	17/10/2024



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---