



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0219-43	FECHA:	24 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Sustrucción de piso aula 1



Foto 2: levantado hiladas de block en muro de aula 1



Foto 3: Repello de muro aula 1




Foto 4: fabricación e instalación balcon metalico, aula 1




Foto 5: colocación de puerta de metal aula 1



Foto 6: levantado de hiladas de block y repello en muro aula 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Ruano Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0219-43	FECHA:	24 DE MAYO DE 2024



Foto 7: cortado, tallado y colocación de puerta aula 2 ✓



Foto 8: Fundición de mesa, gabinetes, colocación de cerámico en gabinetes de cocina ✓



Foto 9: sustitución de techo cocina ✓



Foto 10: levantado de hiladas de block y repello de muro, cocina ✓



Foto 11: Fundición plancha para Rotoplas ✓



Foto 12: colocación de piso cerámico aula 3 ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Ruano Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Bertha
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0219-43	FECHA:	24 DE MAYO DE 2024







Foto 13: Sustitución de puerta cocina.



Foto 14: sustitución de piso cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Ruano Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

