



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0220-43	FECHA:	1/04/2024



Foto 1: Cambio de techo y estructura de patio de la escuela.



Foto 2: torta de cemento en patio de la escuela



Foto 3: reparacion de puerta de cocina.



Foto 4: Reparación de estufa o hornilla de leña.



Foto 5: Cambio de piso en aula 1



Foto 6: Cambio de piso en aula 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marisol Alonzo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

