



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo, Usumatlán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Retiro de lámina existente.



Foto 2: Retiro de lámina existente.



Foto 3: Levantado de hiladas de block.



Foto 4: Levantado de hiladas de block.



Foto 5: Mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), reforzamiento de estructura con costanera de 2x4.



Foto 6: Mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), reforzamiento de estructura con costanera de 2x4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo, Usumatlán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 2: Instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 3: Pintura en balcones existentes y pintura de interior y exterior.



Foto 4: Pintura en balcones existentes y pintura de interior y exterior.



Foto 5: Reparación eléctrica iluminación y fuerza.



Foto 6: Reparación eléctrica iluminación y fuerza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

 DIRECCION
 Centro Educativo Poblado
 Usumatlán, Zacapa

Firma y Sello Director Centro Educativo Poblado



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo, Usumatlán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Retiro de lámina existente.



Foto 2: Retiro de lámina existente.



Foto 3: Levantado de hiladas de block.



Foto 4: Levantado de hiladas de block.




Foto 5: Mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), reforzamiento de estructura con costanera de 2x4.



Foto 6: Mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), reforzamiento de estructura con costanera de 2x4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo, Usumatán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 2: Instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 3: Pintura en balcones existentes y pintura de interior y exterior.



Foto 4: Pintura en balcones existentes y pintura de interior y exterior.



Foto 5: Reparación eléctrica iluminación y fuerza.



Foto 6: Reparación eléctrica iluminación y fuerza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y selló del Presidente de la OPF

Firma y Selló Director Centro Educativo Público
Pueblo Nuevo,
Usumatán, Zacapa



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldía Pueblo Nuevo, Usumatlán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 2: Abertura de ventanas en muro existente de 2.00x1.00mts.



Foto 3: Levantado de hiladas de block.



Foto 4: Levantado de hiladas de block.



Foto 5: Abertura de ventanas en muro existente de 2.00x1.00mts.



Foto 6: mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), reforzamiento de estructura con costanera de 2x6.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo, Usumatán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 2: Pintura en balcones existentes y pintura de interior y exterior.



Foto 3: Pintura en balcones existentes y pintura de interior y exterior.



Foto 4: Reparación eléctrica iluminación y fuerza.



Foto 5: Reparación eléctrica iluminación y fuerza.



Foto 6: Instalación de balcones en ventanas de 2.00x1.00mts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público Pueblo Nuevo, Zacapa





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo, Usumatán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Sustitución de portón de ingreso de 2.5m x 4.00m y techado en área de portón con costanera + lamina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 2: Sustitución de portón de ingreso de 2.5m x 4.00m y techado en área de portón con costanera + lamina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 3: Sustitución de portón de ingreso de 2.5m x 4.00m y techado en área de portón con costanera + lamina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 4: Sustitución de portón de ingreso de 2.5m x 4.00m y techado en área de portón con costanera + lamina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 5: Sustitución de portón de ingreso de 2.5m x 4.00m y techado en área de portón con costanera + lamina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 6: Sustitución de portón de ingreso de 2.5m x 4.00m y techado en área de portón con costanera + lamina troquelada aluzinc cal. 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo, Usumatán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Sustitución de portón de ingreso de 2.5m x 4.00m y techado en área de portón con costanera + lamina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 2: Sustitución de portón de ingreso de 2.5m x 4.00m y techado en área de portón con costanera + lamina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 3: Construcción gradas en escenario.



Foto 4: Construcción gradas en escenario.




Foto 5: Construcción gradas en escenario.



Foto 6: Construcción gradas en escenario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo, Usumatán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Instalación de baranda metálica en corredor, pintura en escenario.



Foto 2: Instalación de baranda metálica en corredor.



Foto 3: Instalación de baranda metálica en corredor.



Foto 4: Construcción de gradas de acceso al corredor y banqueta.



Foto 5: Construcción de gradas de acceso al corredor y banqueta.



Foto 6: Construcción de gradas de acceso al corredor y banqueta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo, Usumatlán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Instalación de piso cerámico (antideslizante) y pintura interior, exterior y puertas.




Foto 2: Instalación de piso cerámico (antideslizante) y pintura interior, exterior y puertas.



Foto 3: Instalación de piso cerámico (antideslizante) y pintura interior, exterior y puertas.



Foto 4: Reparación de torta de cemento e instalación de piso cerámico (antideslizante).



Foto 5: Reparación de torta de cemento e instalación de piso cerámico (antideslizante).



Foto 6: Reparación de torta de cemento e instalación de piso cerámico (antideslizante).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo, Usumatán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Sustitución de ventiladores.



Foto 2: Sustitución de ventiladores.



Foto 3: Sustitución de ventiladores.




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

