



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS VADOS. USUMATLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0223-43	FECHA:	28/05/2024



FOTO 1: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINCN CAL. 26




FOTO 2: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK (SUSTITUCIÓN DE MAYA POR BLOCK)



FOTO 3: CONSTRUCCIÓN EN PARED DE COCINA

LEVANTAR PARED

TERMINAR PARED?



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA (LIMPIEZA, LIJADO Y PINTURA)




FOTO 5: LIMPIEZA Y TERMINACION DE MURO PERIMETRAL



FOTO 6: REPELLO DE PAREDES DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Louredes Elisabeth Grijalva
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

