

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Paraíso, Aldea Los Vados, Usumatán .	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Paraíso Aldea Los Vados Usumatán, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0224-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024



Foto 1: Culminación de pared de aula.



Foto 2: Repello y cernido en paredes.




Foto 3: Instalación de puertas metálicas.



Foto 4: Instalación de estructura metálica y lámina.




Foto 5: Instalación de balcón.




Foto 6: Pintura en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirian Yolanda Barilla

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Paraíso, Aldea Los Vados, Usumatlán.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Paraíso Aldea Los Vados Usumatlán, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0224-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024



Foto 7: Sustitución de piso de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Mixian Yolanda Barillas</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

